

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

ПОЖИТЬ

М.А. Братанова

Ф.И.О.

05 02 2022 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 от 05.02.2022 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Солнечнополянский пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)» Бахилговское отделение

(полное юридическое наименование объекта)

445168, Самарская область, м.р. Ставропольский, с/п Бахилово-территория Солнечнополянского пансионата.

89277926355, bahilovo-rans@mail.ru, Ронзина Ирина Петровна, (Зам. директора)

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Самарская область, м.р. Ставропольский, с/п Бахилово-Территория Солнечнополянского пансионата

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. **Вид деятельности** Оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам, достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), и совершеннолетним инвалидам I и II группы, страдающим психическими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, осуществление мероприятий социального сопровождения перечисленным лицам).
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** — областная (федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** - 60 чел. (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** - (Кор. №2) Отдельно стоящее 2-х этаж. кирпичное, отделанное метал. сайдингом, здание. Лестницы бетонные.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (камень, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - Входов всего 4 (четыре) из них: 1 - общий (центральный), 3 - эвакуационные

8. Год постройки - 1956 год

9. Год последней реконструкции - реконструкция не была.

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 430 м | | | | | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус №9 | | | | | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | Нет (пути следования не пересекают автомобильную дорогу) | | | | | |
| Регулируемые переходы | есть, нет | | | | | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет | | | | | нет |
| Висульные переходы | есть, нет | | | | | нет |
| Тактильные указатели | есть, нет | | | | | нет |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Связь с уклоном более 10% | | | | нет |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | | | | нет |
| Поручня на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | | | | есть |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|-----------|--|--|
| Вход на территорию: (при наличии ограждения) | | | | | | |
| Ширина прохода, выкладки | $\geq 1,2$ м | 0,9 м | Г, К, О | замена | | |
| Информация об объекте | наличие | наличие | К, О, Г | | | |
| Перепад высот бордюров, готовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $\leq 0,025$ м | 0,015 | К, С, О | --- | | |
| Высоту бордюров по краям пешеходных путей | $\geq 0,05$ м | 0,015 м | К, С, О | | | |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | $\geq 0,8$ м | нет | | установка | | |
| Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | --- | | создание | | |
| Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | нет | К, О, С | ремонт | | |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание: | | | | | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | $\geq 2,0$ м | 5,5 - 6,5 м | К | --- | | |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости, Для обеспечения возможности разбега через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м | 5,5-6,5 м | К | --- | | |
| Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | установка | | |
| Ограждение, бордюры с направляющей | наличие | нет | С | установка | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------|------|---------------|--|--|
| | функцией вдоль тротуара | | | | | | |
| | Места отдыха | наличие | наличие | К, О | реконструкция | | |
| | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | наличие | наличие | | ремонт | | |
| | Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | 133 м | К, О | --- | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов | ≥ 10% (не менее 1 места) | нет | К | создание | | |
| | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | нет | К | установка | | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | нет | К | создание | | |
| | Съезд с тротуара на проезжую часть: | | нет | | | | |
| | Угол уклона | ≤ 1:12 | --- | К | --- | | |
| | Ширина | ≥ 1,0 м | --- | К | --- | | |
| | Высота бортового камня | ≤ 0,015 м | --- | К | --- | | |
| | Открытая лестница | | нет | | | | |
| | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | ≥ 1,35 м | --- | О, С | --- | | |
| | Марш лестницы | 3-12 ступеней | --- | О, С | --- | | |
| | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | --- | О, С | --- | | |
| | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | --- | О, С | --- | | |
| | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие | нет | О, С | --- | | |
| | Крайние ступени лестничных маршей | наличие | нет | С | --- | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|--|--|
| выделены цветом или фактурой | | | | | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О,С | --- | | |
| Расстояние между поручнями | $\geq 1,0$ м | --- | О,С | --- | | |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями | $\geq 0,3$ м | --- | О,С | --- | | |
| - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м | --- | О,С | --- | | |
| Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8 - 0,9$ м | нет | С | --- | | |
| Пандус на рельефе | | нет | | --- | | |
| Высота подъема одного марша | $\leq 0,8$ м | --- | К | --- | | |
| Уклон | $\leq 8\%$ | --- | К | --- | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К,О | --- | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м | --- | К | --- | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | --- | К,О | --- | | |
| - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | --- | К,О | --- | | |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями | $\geq 0,3$ м | --- | К,О | --- | | |
| Длина марша пандуса | ≤ 9 м | --- | К,О | --- | | |
| Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие | нет | К,О | --- | | |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | $> 1,5$ м | --- | К,О | --- | | |
| Разворотные площадки: | | нет | | --- | | |

| | | | | | |
|--|---------------|-----|------|-----|--|
| - верхнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | --- | К | --- | |
| - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 x 1,5 м | --- | К | --- | |
| - нижнее окончание | > 1,5 x 1,5 м | --- | К | --- | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | --- | |
| Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м | нет | К, О | --- | |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану ЭТИ | Наименование элементов объекта | Норматива доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | наличие | | --- | |
| | Высота площадки | м | 0,05 м | | --- | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 1,5 x 1,85 м | К | --- | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | --- | К | --- | |
| | Поручни (отражение) при высоте площадки более 45 см | наличие | нет | К, О, С | --- | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | наличие | К, О, С | --- | |
| | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | 1% | К, О, С | --- | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|-----------|--|
| Навес | наличие | наличие | К, О | --- | |
| Водоотвод | наличие | нет | К, О, С | установка | |
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | $\geq 1,0$ м | нет | К | --- | |
| Информация об объекте | наличие | наличие | Г | заменить | |
| Лестница наружная | наличие | нет | --- | --- | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | --- | О, С | --- | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | 0,6 м | --- | С | --- | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | --- | С | --- | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не прилегающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | --- | |
| При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать раздельные поручни | наличие | нет | О, С | --- | |
| Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | --- | |
| - на высоте | 0,85 – 0,95 м | --- | О, С | --- | |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м | --- | О, С | --- | |
| Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | --- | О, С | --- | |
| Пандус наружный | наличие | нет | --- | --- | |
| Ширина марша | $\geq 1,0$ м | --- | К | --- | |
| Уклон | $\leq 8\%$ | --- | К | --- | |
| Высота подъема одного марша (максимальная) | $\leq 0,8$ м | --- | К | --- | |
| Колесоотбойники по продольным краям | наличие | нет | К, О | --- | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|------|-----------|--|--|--|
| маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | | | |
| Разворотные площадки: | | нет | | | | | |
| - при въезде на пандус | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | --- | К | --- | | | |
| - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | --- | К | --- | | | |
| - промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | --- | К | --- | | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | --- | | | |
| - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | --- | К, О | --- | | | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | --- | К | --- | | | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | --- | К, О | --- | | | |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3 \text{ м}$ | --- | К, О | --- | | | |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | нет | К, О | --- | | | |
| Наружный пандемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | --- | | | |
| Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С | установка | | | |
| Тамбур | наличие | наличие | | --- | | | |
| Габариты: глубина Х ширина | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5-1,8) x 2 м | 2,1 x 1,7 м | К | --- | | | |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р | К, О | --- | | | |
| - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2 \text{ м}$ | 1,4 м | К, О | --- | | | |

- высота порога наружного, внутреннего

≤ 0,014 м

≤ 0,03 м

К

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещения по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | наличие | | --- | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | наличие | С | | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О,С | создание | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | --- | О,С | --- | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | --- | О,С | --- | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О,С | установка | |
| | Радиус внутренних к лестнице на уровень 1-го этажа | | нет | | установка | |
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | 1,15 м | К | --- | |
| | Уклон | ≤ 8% | --- | К | --- | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | установка | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | ≥ 1,5 x 1,5 м | 2,35 x 4,0 | К | --- | |

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | 1,2 x 1,5 | К, О | установка | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | --- | --- | К | --- | |
| | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | --- | --- | О | --- | |
| | - горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | --- | --- | К | --- | |
| | Пандус переносной | наличие | нет | нет | К | --- | |
| | Подъемник для инвалидов: | | нет | нет | нет | --- | |
| | - стационарный | наличие | нет | нет | К | --- | |
| | - мобильный | наличие | нет | нет | К | --- | |
| | Коридоры/холлы | | | | | | |
| | Ширина поперечного движения | ≥ 1,2 м | 2,30 | 2,30 | К | --- | |
| | Разворотные площадки | ≥ 1,5 x 1,5 м | ≥ 1,5 x 1,5 м | ≥ 1,5 x 1,5 м | К | --- | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | имеется | | К, Г | --- | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | наличие | | К, Г | | |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | | С | установка | |
| | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | | Г | установка | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | | Г | установка | |
| | Тактильная схема | наличие | наличие | | С | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | | К, О, С, Г | --- | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ≥ 1 на этаж | --- | | О | --- | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------|------|-----------|--|
| - для колесочников: глубина 150 см, ширина 90 см | ≥ 1 на этаж | --- | К | --- | |
| Нанесное оборудование, выступ в зону движения | ≤ 0,1 м | нет | С | --- | |
| Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет | С | установка | |
| Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | нет | | --- | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | --- | |
| Контрастная маркировка | наличие | нет | С | --- | |
| Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | --- | |
| - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | --- | |
| Пандус внутренний на этаже | | нет | | --- | |
| Ширина марша | ≥ 1,0 м | --- | К | --- | |
| Уклон | ≤ 8 % | --- | К | --- | |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | --- | К | --- | |
| Разворотные площадки внизу,верху | ≥ 1,5 х 1,5 м | --- | К | --- | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | --- | К, О | --- | |
| - на высоте (нижний поручень) | 0,65-0,75 м | --- | К | --- | |
| - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м | --- | О | --- | |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | 0,6 м | наличие | С | | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | наличие | С | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|--------|------|-----------|--|
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | установка | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | установка | |
| | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | 0,95 м | О, С | --- | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием | ≥ 0,3 м | --- | О, С | --- | |
| | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | установка | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | нет | | --- | |
| | Лифт пассажирский | наличие | нет | | --- | |
| | Кабина: | | --- | | --- | |
| | - габариты (глубина х ширина) | ≥ 1,5 х 1,7 м | --- | К | --- | |
| | - ширина дверного проема | ≥ 0,95 м | --- | К | --- | |
| | - Поручни | наличие | нет | О | --- | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | нет | Г, С | --- | |
| | Знак доступности | наличие | нет | К | --- | |
| | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет | К, Г | --- | |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

| № помеще ний по плану ЭТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|------------|-----|-----|--|--|--|
| Обслуживание через окно/прилавок | | | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | 0,8 - 1,1 м | --- | К | --- | | | | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | ≥ 1,5 м | --- | К | --- | | | | |
| Взглядка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | | | |
| Обслуживание в кабнете №- Сан. пост | | | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету: | ≥ 0,9 м | наличие | 0,75 | К | --- | | | |
| Высота порога | ≤ 0,025 м | нет | К | --- | | | | |
| Информация тактильная | наличие | наличие | С | | | | | |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | наличие | К, О, С, Г | | | | | |
| - размещение на высоте | ≤ 1,8 м | --- | К | --- | | | | |
| - высота прописных букв | ≥ 0,025 м | --- | С | --- | | | | |
| Габариты зоны сидения-глубина | ≥ 1,2 м | --- | О | --- | | | | |
| Зона для кресла-коляски | ≥ 1,5 х 1,5 м | --- | К | --- | | | | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м | --- | К, О | --- | | | | |
| Взглядка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | | | | |
| Обслуживание с перемещением № | | | | | | | | |
| Ширина головы движения по зоне обслуживания | ≥ 1,2 м | --- | К | --- | | | | |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, хуложественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м | --- | К | --- | | | | |
| Взглядка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | | | | |
| Кабина индивидуального обслуживания № (прочная, перегородная, кабинка телефона и др.) | | | | | | | | |
| Ширина х глубина | ≥ 1,6 х 1,8 м | --- | К | --- | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|---|-----|--|
| | Место для сидения | наличие | --- | О | --- | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с ваступом 12 см) | наличие | нет | О | --- | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | | |
| | Заг (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) | | нет | | --- | |
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2\%$ | --- | К | --- | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2$ м | --- | К | --- | |
| | Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | ≥ 2 | --- | Г | --- | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | --- | |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для инвалидов | наличие | имеется | | --- | |
| | Знак доступности помещения | наличие | наличие | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | наличие | С | | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,75 м | К, О | --- | |
| | Открытие дверей | наружное | наличие | | --- | |
| | Тактильная направляющая полоса к умывальнику | 0,3 м | нет | С | создание | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|---------|----------|--|--|--|
| ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | | | | | | |
| Количество кабинок | ≥ 1 шт. | нет | К, О | --- | | | |
| • ширина дверного проема | ≥ 0,9 м | --- | К, О | --- | | | |
| • габариты (минимальные глубина X ширина) | ≥ 1,8 x 1,65 м | --- | К | --- | | | |
| - опорные поручни | наличие | наличие | К, О | | | | |
| в т.ч. откидные | наличие | наличие | К | | | | |
| - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | наличие | К | --- | | | |
| Размеры универсальной кабины | ≥ 2,2 x 2,25 м | нет | | --- | | | |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | ≥ 0,75 м | нет | К | --- | | | |
| • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | --- | | | |
| Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м | нет | К, О | --- | | | |
| Раковина: с опорным поручнем | наличие | наличие | К, О | --- | | | |
| - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | ≥ 1,30 x 0,85 м | нет | К | --- | | | |
| - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие | нет | К, О | --- | | | |
| Писсуар располагать на высоте от пола | ≤ 0,4 м или вертикальной формы | --- | К | --- | | | |
| Габариты поддона (трапа) | ≤ 0,9 x 1,5 м | --- | К, О | --- | | | |
| Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина | ≤ 0,48 x 0,85 м | --- | К, О | --- | | | |
| Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см | --- | С | создание | | | |
| Оборудование системой тревожной | наличие | наличие | К, О, С | | | | |

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Взглядка при необходимости описания нескольких тутовых комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые меры по адаптации: устранения, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | наличие | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | наличие | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | --- | К, О, Г, С | --- | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | --- | К, О, Г, С | --- | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | --- | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | наличие | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | --- | К, О, Г, С | --- | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | --- | К, О, Г, С | --- | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | --- | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с инфрами, буквами по Брайлю | наличие | наличие | С | создание | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | --- | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | создание | |

| | | | | | |
|--|------------------------|-----|------------|-----------|--|
| на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | | |
| на кабинных санитарно-бытовых помещениях | наличие | нет | С | установка | |
| Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | --- | Г | --- | |
| Телефоны с усиленным звуком и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | нет | С, Г | установка | |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | установка | |
| Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка | |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | установка | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | установка | |
| Многовариантные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | установка | |

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено: на данном объекте обеспечено временное содержание и оказание социальных услуг гражданам, достигшим пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, и совершеннолетним инвалидам I или 2 группы, страдающим психическими хроническими заболеваниями и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем. По адаптации объекта выполнить следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту.

Разместить указатели направления движения, тактильную полосу перед препятствием (поворотом) на тротуаре.
Выполнить реконструкцию ширины прохода и калитки.

Выполнить разметку парковочного места для автомобиля инвалида.

Обеспечить съезд с тротуара на проезжую часть.

Входная группа.

Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам.

Пути движения на объекте.

Заменить лестницу на уровень 1-го этажа.

Заменить пандус внутренних к лестнице на уровень 1-го этажа.

Выполнить пандус переносной.

Установить в коридорах/холлах речевые информаторы и маяки.

Установить в коридорах/холлах экраны и текстовые табло для дублирования звуковой информации.

Установить в коридорах/холлах аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Изготовить поручни с обеих сторон пандуса внутреннего.

Установить бортики по боковым краям ступеней лестницы межэтажной (в зону оказания услуги).

Установить непрерывные поручни по обеим сторонам лестницы межэтажной (в зону оказания услуги).

Зона оказания услуги.

Отремонтировать габариты зоны обслуживания(глубина) через окно/прилавок

Заменить столы в кабинете психолога и медицинском кабинете.

Расширить проёмы дверей в процедурном кабинете и зоне карантина.

Понизить порог в процедурном кабинете и зоне карантина.

Создать места для лиц с нарушением слуха.

Санитарно-бытовые помещения.

Разместить знак доступности помещения.

Расширить дверной проём.

Изменить направление открывания дверей.

Слегать на полу тактильную направляющую полосу к унитаду.

Расширить дверной проём кабинки.

Ремонтировать габариты кабинки.

Разместить в кабинках крючки для костылей.

Разместить знаки доступности кабинки.

Средства информации и телекоммуникации.

Увеличить высоту прописных букв в надписях и на пиктограммах.

Обеспечить освещённость надписей и пиктограмм.

Разместить пиктограммы на высоте, соответствующей нормативу.

Разместить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю.

Установить речевые информаторы и маяки.

Установить звуковой маяк у входа.

Представитель рабочей группы
Главный специалист территориального отдела Центрального округа
МСДисП СО (должность)


(подпись) Ворошилова А.В.

№ 2 2022г.

Представитель организации «Ассоциативной общественной организации инвалидов»
Директор ГБУ СО «Содис»/полномочный представитель

(должность)


(подпись) М.П. Тараканов С.В.

№ 2 2022г.



Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немоющие люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (козлы, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)